

**EQUIPOS COMPATIBLES****Motorola** (Funcionalidad completa)\*:

- V360
- V191
- V3
- V235
- W510
- K1 (Drivers no incluidos)
- W5
- L7
- Z6
- W388 (Solo Salientes\*\*)
- W396 (Solo Salientes\*\*)

**Sony Ericsson** (Funcionalidad completa)\*:

- W200
- W580.
- W300
- K850i
- W302 (Solo Salientes)
- K550i
- W610i
- W302
- S302

**LG** (Funcionalidad completa)\*:

- MU500

**Samsung** (Funcionalidad Completa):

- SGH-F250L (Solo Salientes)(Llamadas entrantes interrumpe salientes usar muchos reintentos)
- SGH-256 (Solo Salientes)
- SGH-X576 (Solo Salientes)
- SGH-X686 (Funcionalidad Completa)

**Nokia** (Solo mensajes salientes): ( [Pasos previos](#) )

- 5200
- 6131

Este listado incluye los celulares probados por Teleprom<sup>®</sup>. Para asegurarse el correcto funcionamiento de su equipo realice las pruebas de diagnostico correspondientes.

Drivers de los dispositivos anteriormente listados incluidos en Teleprom<sup>®</sup> SmS.

**Modems GSM/GPRS/EDGE**

- Wind MODEM Onda N101E
- Wireless EDGE GSM GPRS MODEM USB Adapter Earphone Call
- MODEM Samba 75



\* Envío y reconocimiento de mensajes entrantes, habilitados para respuestas de mensajes.